

คุณสมบัติ	ฮาโต้โคลทาร์อีพ็อกซี เป็นสีชนิด 2 ส่วนผสมกัน เพื่อปกป้องพื้นผิวและโครงสร้างจากการกัดกร่อน หรือจากการเป็นสนิม เป็นทั้งสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าในตัวเดียวกัน สีส่วนเอผลิตจากโพลีเอไมด์เรซิน และโคลทาร์พิกซ์ น้ำยาเร่งแข็งส่วนบี ผลิตจากอีพ็อกซีเรซิน สีแห้งโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง สีส่วนเอและน้ำยาส่วนบี फिल्मแห้งให้การยึดเกาะต่อพื้นผิวต่าง ๆ ได้แก่ โลหะ คอนกรีต ไฟเบอร์กลาส ให้ความแข็งที่ดียเยี่ยม ทนทานต่อการดัดโค้ง ทนทานต่อแรงกระแทก การขีดถู ทนทานต่อสารเคมี อันได้แก่ กรด ด่าง น้ำทะเล น้ำเสีย ความชื้น และทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดี
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี เจดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ เนื้อสีโดยปริมาตร เนื้อสีโดยน้ำหนัก ความถ่วงจำเพาะ จุดวาบไฟ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) อายุการใช้งานหลังผสม	โคลทาร์อีพ็อกซี น้ำตาล, ดำ กึ่งเงกึ่งด้าน ชุด 1 แกลลอน ส่วนบี ¼ แกลลอน / ชุด 1/4 แกลลอน ส่วนบี 1 ปอนด์ 81.0 ± 2% 88.0 ± 2% 1.3-1.4 34 °C 75-100 ไมครอน 60-75 ไมครอน 40-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว 1-2 ชั่วโมง 6-36 ชั่วโมง (ที่อุณหภูมิ 25 °C) 7 วัน หมายเหตุ : การระบายอากาศ, อุณหภูมิ, ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี มีผลต่อระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี อายุการใช้งาน 6 ชั่วโมงหลังจากผสมเนื้อสี PART A และน้ำยา PART B เข้าด้วยกัน
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ อัตราส่วนผสม ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	ลูกกลิ้งขนสั้น, แปรงทาสีหรือปืนพ่น ส่วนเอ 4 : ส่วนบี 1 โดยปริมาตร ทินเนอร์หรือ EPT710 ทาหรือกลิ้ง 10-20% / พื้น 100-150%
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวทั่วไป พื้นผิวโลหะ พื้นผิวปูน	พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นขอลักและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ก่อนทำงานสี เหล็กที่ไม่มีการเคลือบสี ให้ใช้เครื่องมือกลขัดทำความสะอาดให้ปราศจากขุมสนิม การเตรียมพื้นผิวที่ดีจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น เหล็กที่มีการเคลือบสีรองพื้น พื้นผิวสีรองพื้นต้องแห้งสะอาดและไม่เกิดความเสียหาย สำหรับงานซ่อมแซม ให้ฉีดยาน้ำด้วยแรงดันสูงหรือขัดด้วยเครื่องมือกลให้ทำความสะอาดก่อนใช้งาน พื้นผิวที่มีการเคลือบสี ระบบสีเดิมต้องไม่เสียหาย สะอาดและแห้ง สำหรับงานซ่อมแซม ให้ฉีดยาน้ำด้วยแรงดันสูงหรือขัดด้วยเครื่องมือกลให้ทำความสะอาดก่อนใช้งาน

การทาสี	ผสมส่วน A และส่วน B เข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน เนื้อสี A 4 ส่วน : น้ำยา B 1 ส่วนแนะนำให้คนส่วนผสมให้เข้ากันดีประมาณ 2-3 นาที และทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีก่อนการใช้งาน
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ดูข้อควรระวังบนภาชนะบรรจุ ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมโดยตรง รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย