

คุณสมบัติ	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรด พรีเมียม ฮาโต้ซิลด์ ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมกับผงสีพิเศษคุณภาพสูงให้สีสดใสทนทานไม่ซีดจาง คงทนต่อสภาพสภาวะอากาศในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี ให้ฟิล์มสีสวยงามชนิดกึ่งเงา เนื้อสีเนียนเรียบ ไม่จับฝุ่น สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ ทนต่อต่างในปูนเหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ปกปิดได้ดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย คงทนนานนับ 15 ปี
ข้อมูลทางเทคนิค ประเภทสี ชนิดสี ลักษณะฟิล์มสี ขนาดบรรจุ เนื้อสีโดยปริมาตร เนื้อสีโดยน้ำหนัก ความถ่วงจำเพาะ ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	สีน้ำอะคริลิก สามารถเลือกได้จากเฉดสีในแคตตาล็อกฮาโต้ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา 1, 2.5 และ 5 ยูเอสแกลลอน 25.71-31.52 34.00-42.00 1.087-1.230 95-110 ไมครอน 29.00-33.00 ไมครอน 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว 30 นาที 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 7 วัน
วิธีการใช้งาน อุปกรณ์ ตัวเจือจาง การเจือจาง (%)	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น น้ำสะอาด 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 10-20% (พ่น)
ระบบการทาสี การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่ พื้นผิวปูนเก่า การทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีเร่งงาน หรือ ทั้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยใช้น้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ พื้นผิวปูนสด/ใหม่ : สีรองพื้นปูนนอกประเภทสังกะสี ฮาโต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกซิเจนวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า : สีรองพื้นปูนนอกประเภทสังกะสี ฮาโต้ซูเปอร์ไพรเมอร์ออกซิเจนวัน สูตรน้ำ HA2038 จำนวน 1-2 เที่ยว ทาสีฮาโต้ซิลด์อย่างน้อย 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	มาตรฐานอุตสาหกรรม 2321-2564 (สีอะคริลิกทนสภาวะอากาศ) / ฉลากเขียวไทย
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง